



SVÁŘEČSKÉ BRÝLE SAMOSTMÍVACÍ S MASKOU

M79385



NÁVOD K OBSLUZE

Vyrobena pro:
MAR-POL s.c
Suchowola 6a
26-020 Chmielnik, Polsko



Vážený zákazník!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Stali jste se majitelem samostmívací kukly. Tato kukla se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou, je spolehlivým a vysoce výkonným zařízením s rychlou instalací. Poskytuje stálou ochranu před UV a IR zářením, teplem a rozstříkem. Přestože je její obsluha snadná, její provoz musí odpovídat požadavkům a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.

Svářečská samostmívací kukla umožňuje bezpečnou práci během svařování. Automatický spínač zajišťuje komfortní práci a možnost přizpůsobení parametrů. Velikost kukly umožňuje její přizpůsobení k aktuálně prováděné práci a požadavkům uživatele. Kukla je vybavena plynulým nastavením citlivosti reakce fotosenzorů. Kukla je také vybavena přepínačem režimů svařování mezi TIG a MMA, MAG MIG, TIG a nastavením úrovně zatemnění.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- 1.** Před použitím se ujistěte, zda je nastaven správný stupeň zatemnění.
- 2.** Svářečské brýle s maskou chrání oči a tvář před jiskrami, prachem a zářením, které vzniká během svařování.
- 3.** Výběr citlivosti.
Pomocí knoflíku můžete nastavit citlivost kukly, tedy na světlo, na jehož intenzitu má reagovat. Minimální nastavení použijeme v případě použití vysoké amperáže a v případě svařování v silně osvětlené místnosti nebo na slunci.
Na maximum nastavíme knoflík v případě svařování při nízkých ampérech, při slabém venkovním osvětlení. Toto nastavení se také doporučuje pro svařování metodou TIG.

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



Dbejte zvýšené opatrnosti



Před použitím se seznamte s obsahem návodu k obsluze



Vyberte vhodný způsob recyklace

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí.

Plastové části jsou vhodně označeny za účelem vhodného a zodpovědného provádění ochrany životního prostředí.



Elektrické nářadí nevyhazujte do domácího odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých, použitých elektrických a elektronických zařízeních a jejich použití ve vnitrostátních právních předpisech musí být vyřazené, nepoužitelné elektrické nářadí shromažďováno odděleně a musí být předáno k opětovnému použití v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

PO ROZBALENÍ KUKLY SE UJISTĚTE, ŽE ŽÁDEN PRVEK NENÍ POŠKOZENÝ NEBO ZLOMENÝ



POPIS FILTRU



OBSLUHA

Nastavení stupně zatemnění se provádí pomocí bočního otáčecího knoflíku. Doporučený stupeň zatemnění závisí na metodě svařování, je znázorněno v následující tabulce.

Stupeň zatemnění DIN	Proces svařování / Intenzita proudu [A]						
	Obalené elektrody (MMA)	MIG těžké kovy	MIG - lehké slitiny	TIG	MAG	Řezání plazmou	Mikro plazmové svařování
4							1,5-6
5							6-15
6							15-40
7							40-60
8	20-60			10-30	5-70	50-70	60-100
9	60-100	70- 125		30-70	70-100	100-125	100-125
10	100-150	125- 175	125- 175	70-125	100-150	125-150	125-175
11	150-200	175- 250	175- 225	125-200	150-225	150-175	175-225
12	200-300	250- 350	225- 300	200-300	225-400	175-250	225-300
13	300-450	350- 450	300- 400	300-350	400-500	250-400	300-500
14	>450	>450	>400	>350	>500		

Citlivost určuje množství světla potřebného k ztmavení filtru. Tento parametr by měl být nastaven podle vašich vlastních preferencí a podmínek svařování. Minimální nastavení se doporučuje v případě vysoké amperáže v silně osvětlených místnostech nebo na slunci. Maximální nastavení používáme během svařování s nízkým proudem při slabém osvětlení, toto nastavení se také doporučuje během svařování metodou TIG.

Zpoždění určuje dobu, za jakou má být filtr ztmavený po dokončení oblouku, v rozmezí 0,1-0,9 sekundy. Často ihned po svařování může rozehřátý kov oslepit, a proto je tato funkce velmi užitečná.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Během skladování se doporučuje otočit všechny otáčecí knoflíky na minimum. To prodlouží životnost baterie.

Skladování by mělo probíhat v suché místnosti při konstantní teplotě, která by neměla být nižší než -10°C a vyšší než 50°C.

Pravidelně čistěte nástroj pomocí stlačeného vzduchu.

Vnější část filtru musí být čistá a bez poškození. Tím zajistíte správné fungování.

VÝMĚNA KRYTU FILTRU

Výměna se provádí vycvaknutím starého krytu. Na stejné místo je potřeba zacvaknout nový kryt, přičemž je třeba mít na paměti strhnutí ochranné fólie.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Nepravidelné ztmavení

Pásek na hlavě byl nastaven nerovnoměrně a vznikla nerovnoměrná vzdálenost od očí k filtru skla (změňte nastavení pásky na hlavě, abyste snížili rozdíl ve vzdálenosti od filtru).

Samostmívací filtr se nezatmaví nebo problikává.

- Přední sklo je znečištěné nebo poškozené (vyměnit).
- Senzory jsou špinavé (vyčistěte povrch senzorů).
- Svařovací proud je příliš nízký (opětovně nastavte kuklu).

Pomalá reakce

Provozní teplota je příliš nízká (nepoužívejte kuklu při teplotě pod -5°C nebo 23°F).

Špatná viditelnost

- přední sklo / vnitřní a/nebo filtr je špinavý (vyměňte skla).
- okolní osvětlení je nedostatečné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	baterie – fotovoltaický článěk
Materiál provedení	PA / PP
Zorné pole	92.5x42.5 mm
Stupeň ochrany v jasném stavu	DIN 4
Rozsah stupně ochrany v zatemněném stavu	DIN 9 - 13
Doba odezvy ze světlé na tmavou	5/30000s
Doba odezvy z tmavé na světlou	0.1s~0,8s
Provozní teplota	- 5°C + 55°C
Teplota skladování	- 10°C + 65°C
Ochrana očí	EN379 ANSI Z87.1-2010
Ochrana tváře	EN175
Hmotnost	450 g ± 10g



Suchowola, 15. 11. 2017

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE -17

46/2017

My jako výrobce:

Výrobce:

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT
M. Ściana, K. Ściana
Suchowola 6A, 26-020 CHMIELNIK, Polsko



prohlašujeme, že výrobek:

Značka:

MAR-POL

Název výrobku:

SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ

Model výrobku:

**M79385, M87000, M87010, M87011, M87012, M87013, M87014,
M87015, M87016, M87017, M87018, M87019, M87020**

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

PN-EN 175:1999

- Osobní ochrana - Ochrana očí a obličejů používaná při svařování a souvisejících procesech

PN-EN 379+A1:2010

- Osobní ochrana očí - Automatické svařovací filtry

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

2016/425 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EWG (Text má význam pro EOG)

Procesu se zúčastnil notifikovaný subjekt s číslem: 1282 ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL

Via Ca' Bella, 243/A-loc.Castello di Serravalle 40053 Valsamoggia (BO), Itálie

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace: **Krzysztof Ściana; Mariusz Ściana**

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT

M. Ściana, K. Ściana

Suchowola 6A, 26-020 CHMIELNIK, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidávané koncovým uživatelem nebo jakékoli námi neodsouhlasené změny.

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE.



Suchowola, 15. listopadu 2017

(místo a datum vystavení)

ZÁRUČNÍ LIST

Název zařízení

Model zařízení

Datum prodeje

.....

Razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.